

RAPPORT DE CONTROLE POUR LE CLASSEMENT DES MEUBLES DE TOURISME

ATTESTATION DE VISITE

Numéro de dossier : 22/4361/ARH

Important : Cette présente page contient le logo Cofrac correspondant, dans les conditions définies d'usage de la marque Cofrac uniquement pour une inspection réalisée par un organisme accrédité par le Cofrac

Identification du loueur :
Nom et prénom : LEO SANCHEZ
Adresse : 109B ROUTE DE LA REINE
CP : 92100 Ville : ... BOULOGNE-BILLANCOURT Pays :
Tel : 06.30.92.47.65 Fax : ... Mail : ... leosanchez@wanadoo.fr

Identification du mandataire (le cas échéant) :
Nom et prénom :
Raison sociale :
Adresse :
CP : Ville : ...
Tel : Fax : ... Mail : ...

Identification du meublé :
Dénomination commerciale, le cas échéant : **T2**
Adresse du meublé : 57 RUE DE LHOMEL
Code Postal : 62600 Ville : ... BERCK
Tél. logement meublé (s'il existe) : .
Classement actuel : Non classé 1* 2* 3* 4* 5*
Catégorie de classement demandée : ... 1* 2* 3* 4* 5* Capacité demandée : 4

Organisme évaluateur accrédité visé au 1° de l'article L.324-1 du code du tourisme : Control Nord SAS - CONFORM EXPERTISE
Date de délivrance de l'accréditation d'inspection pour le classement des meublés de tourisme : 01/03/2016


Organisme visé au 2° de l'article L.324-1 du code du tourisme : non
Date de délivrance de l'attestation de conformité pour le classement des meublés de tourisme : non

Rapport édité le : 16/03/2022 Inspection réalisée le : 15/02/2022
Nombre de points obligatoires atteints : 148, soit 96 %
du total à atteindre
Conformité du nombre de points à atteindre : Oui Non.
Nombre de points à la carte atteints : 57. Conformité du nombre de points à la carte à atteindre : Oui Non.

Avis de l'organisme pour la catégorie de classement et la capacité demandées :
 Favorable Défavorable

Nom de l'organisme : Control Nord SAS - CONFORM EXPERTISE
Déclare ces informations justes et sincères
Date 16/03/2022

Nom et signature du responsable de
l'inspection : **HOEUSLER**



RAPPORT DETAILLE RENSEIGNE

PAR L'ORGANISME VISE AU 1° OU AU 2° DE L'ARTICLE L.324-1 DU CODE DU TOURISME

L'Organisme évaluateur

Nom de l'organisme :.....**Control Nord SAS - CONFORM EXPERTISE**
Adresse :.....4/12 BLD DES BELGES BP 4077
Code postal :.....76022 Ville :.ROUEN CEDEX
Tél. :.....02 32 10 51 72 Fax : .02 35 71 80 99
Email :mjouette@conformexpertise.com
Site internet :.....www.conformexpertise.com
Réfèrent dossier :22/4361/ARH

Synthèse de la visite d'inspection

Critères « non applicables » pour le meublé entraînant un changement des totaux obligatoires et « à la carte » à atteindre. (cf. guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme).

19, 43, 44, 45, 77, 78

Résultats de la visite d'inspection

Points obligatoires	
a) Nombre total de points obligatoires à respecter pour la catégorie demandée (tenant compte des cas particuliers et des critères non applicables)	154
b) Nombre minimal de points obligatoires à respecter, 95 % de (a)	146
c) Nombre de points obligatoires atteints	148
Respect du seuil de nombre de points obligatoires à atteindre :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
d) Nombre de points obligatoires à compenser – dans la limite de 5 % du total des points obligatoires à respecter (coefficient 3), soit (a) – (c) *3 :	18
Points à la carte	
e) Nombre total de points à la carte disponibles pour la catégorie demandée	144
f) Nombre de points à la carte à respecter, soit 5%, 10 %, 20%, 30 %, 40 % respectivement pour les catégories 1, 2, 3, 4, 5* de (e)	14
g) Nombre de points à la carte à atteindre : (d) + (f)	32
h) Nombre de points à la carte atteints	57
Respect du seuil de nombre de points à la carte à atteindre :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Capacité maximale du meublé (en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies) : 4